

Акт

Осмotra оборудования детской игровой площадки муниципального казенного дошкольного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 235 г.Кирова»

от «25» апреля 2024г.

Адрес установки: г.Киров, ул.Мопра, д.82

Характеристика поверхности игровой площадки: игровые площадки расположены на территории МКДОУ № 235 г.Кирова вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 10 игровых площадок, а так же располагается 1 спортивная площадка. Игровые площадки разделены между собой кустарниками. На каждой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочницы. Вся территория площадок имеет ровное песчаное (травяное, асфальтовое) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивают безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно – оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулки.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
Игровые площадки в кол-во 10 шт					
1	Песочницы – 10 шт	Наличие песка и укрывного материала	покраска		
2	Игровой домик – 10 шт	Без повреждений	покраска		
3	Скамейка деревянная – 6 шт	Исправны			
4	Скамейка со столом – 4 шт	Без повреждений			
5	Игровая машинка- 10 шт	Без повреждений			
6	Теневой навес – 10 шт	Без повреждений			
7	Стол деревянный- 6 шт	Без повреждений			
8	Горка – 4 шт	исправны			

Спортивная площадка в кол- во 1 шт					
1	Змейка 2 шт	исправна	Не выявлено		
2	Горка - 2 шт	исправна	Не выявлено		
3	Стенка для метания – 2 шт	исправна	Не выявлено		
4	Змейка металлическая – 2 шт	исправна	Не выявлено		
5	Ворота – 2 шт	исправна	Не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель: зам. зав. По АХЧ



С.С.Балыбердина