

## Акт

### Осмotra оборудования детской игровой площадки муниципального казенного дошкольного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 235 г.Кирова»

от «29» августа 2024г.

Адрес установки: г.Киров, ул.Мопра, д.82

Характеристика поверхности игровой площадки: игровые площадки расположены на территории МКДОУ № 235 г.Кирова вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 10 игровых площадок, а так же располагается 1 спортивная площадка. Игровые площадки разделены между собой кустарниками. На каждой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочницы. Вся территория площадок имеет ровное песчаное (травяное, асфальтовое) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивают безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно – оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулки.

#### Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
Игровые площадки в кол-во 10 шт					
1	Песочницы – 10 шт	Наличие песка и укрывного материала	Не выявлено		
2	Игровой домик – 10 шт	Без повреждений	Не выявлено		
3	Скамейка деревянная – 6 шт	Исправны	Не выявлено		
4	Скамейка со столом – 4 шт	Без повреждений	Не выявлено		
5	Игровая машинка- 10 шт	Без повреждений	Не выявлено		
6	Теневой навес – 10 шт	Без повреждений	Не выявлено		
7	Стол деревянный- 6 шт	Без повреждений	Не выявлено		
8	Горка – 4 шт	исправны	Не выявлено		